

Frontscheibenheizung nachrüsten?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 6. Dezember 2019 um 06:24

[Zitat von desmo0815](#)

Laut meiner Recherche kostet die beheizte Windschutzscheibe zwischen 250 und 400 Euro.

Aber irgendwer muss die alte Scheibe ja rausschneiden und die neue verkleben. Dazu kommt dann auch noch das Einstellen des Kameramoduls, hinter dem Spiegel. Bei dieser Tätigkeit würde ich nicht jemanden ranlassen, der keine Erfahrungen damit hat.

Der Schalter für die Heizung ist übrigens oberhalb des Navis platziert.

MfG

Hannes