

Touareg 4,2L bj 2005 crash-sensor / MKL / Luftfahrwerk / mehrere Fehler

Beitrag von „donadi“ vom 15. Dezember 2019 um 22:06

Erst einmal für eine ordentliche Spannungsversorgung sorgen war beim Touareg noch nie Falsch.

Ansonsten kannst du mal zwischenzeitlich das SSP298 und SSP217 durchblättern, google hilft. Das Schafft schon mal einen groben überblick.

Nach den ab/anklemmen der Batterie werden auf jeden Fall noch weitere Fehler dazu kommen, unter anderem was mit Lenkwinkelsensor, Leuchtweitenregulierung und ESP. Das ist normal und lässt sich durch eine Runde um den Block mit mehr als 20km/h und einem ordentlichen Druck auf die Bremse wieder beheben. Danach mal alles restliche löschen und neu auslesen.