

Mit Wohnwagen Assistenzsystem Ausfall

Beitrag von „juma“ vom 20. Dezember 2019 um 10:24

Servus,

nur um zu rekapitulieren:

Das Steuergerät wurde bisher nicht getauscht?!

Habt ihr denn Volkswagen aufgefordert, nachzubessern und ist dieser Nachbesserungswunsch als gescheitert zu betrachten?

Habt ihr mal probiert, den Fehler mit einem normalen Anhänger zu reproduzieren?

Davon ab, beim TII schaltet sich der Side-Assist mit Einstecken eines Steckers in die Steckdose an der AHK automatisch ab und muss nach dem Herausziehen auch wieder manuell aktiviert werden. Ist auch logisch, da das Fahrzeug nicht weiß, wie lange der Anhänger dahinter ist und deswegen das Umfeld nicht korrekt überwachen kann.