

# **merkwürdiges Klicken unter dem Lenkrad**

**Beitrag von „Klaus\_Villach“ vom 20. Dezember 2019 um 20:28**

Hallo,

das Klicken hatte ich auch zeitweise bei meinem ex 7L BJ2005, zeitgleich konnte ich am Voltmeter Spannungswerte bis ca. 16Volt abschätzen.

Nachdem ich die Batterie mit CTEK Ladegerät wieder geladen hatte, war das Problem behoben.