

# Motor läuft im Notprogramm

**Beitrag von „V10\_2007“ vom 22. Dezember 2019 um 13:23**

Meiner hat kein Satacen. Währe sonst bei 90.000 er Inspektion bei VW abgesaugt und durch neues ersetzt worden.

Ist wohl eher mit der Nacheinspritzung von Kraftstoff wie oben von coala beschrieben.