

# Ein Touareg macht Mühe...

**Beitrag von „thiwa“ vom 1. Januar 2020 um 17:16**

Schritt 1. Radläufe putzen. Wir waren selbst überrascht wieviel Rost sich nach 10 Jahren hinter den Plastikabdeckungen gesammelt hat. Also alles abbürsten, mit Epoxy Rostumwandler behandeln und Unterbodenschutz drauf. Insbesondere die unteren Kanten waren durch und mussten geschweißt werden. Die Hohlräume haben wir großzügig mit Wachs geflutet.

[Radlauf vr.jpg](#)[Radlauf hl 2.jpg](#)

[Radlauf hl.jpg](#)