

# Ein Touareg macht Mühe...

**Beitrag von „thiwa“ vom 1. Januar 2020 um 17:19**

Schritt 2. Die Anhängerkupplung war fest und ließ sich nicht durch den Taster bewegen. Siehe da. Der Motor war ja auch schon längst ausgebaut. Also den ganzen Träger runter, entrosteten und eine gebrauchte Spindel vom Schlachter, samt Motor und Getriebe einbauen.

[AHK Motor.jpg](#)[AHK 2.jpg](#)[AHK 4.jpg](#)[AHK 3.jpg](#)