

# Touareg lässt sich nicht mit dem I Phone 11 koppeln

Beitrag von „Winni-Pu“ vom 1. Januar 2020 um 22:10

Hallo Zusammen, ich bin neue hier,

entschuldigt also wenn ich Fehler mache.

Bis letzte Woche war ich jahrelang ML 55 Fahrer, wollte jetzt aber was anderes so habe ich mir einen Touareg V10 von 12 /2008 super Teil muss im Vergleich zum ML

Nun habe ich aber 2 Probleme:

1 . Ich bekomme meine I Phone 11 einfach nicht via Bluetooth gekoppelt. Das System zeigt es mir zwar bei der Gerätesuche an, wenn ich dann aber "OK" wähle kommt das dass I Phone nicht kompatibel wäre.

Was mache ich falsch oder gibt es Probleme mit I Phone ? Wäre nett wenn ich Tipps bekomme

2. Ich habe einen CD Einschub , finde aber keinen Karteneinschub, wie bekomme ich denn mal einen neuere Version des NAVIs auf das Navi , Denn ich habe das Gefühl die ist noch von 2008 eben dem Baujahr

Grüße

Winni-Pu