

Touareg lässt sich nicht mit dem I Phone 11 koppeln

Beitrag von „Hannes H.“ vom 1. Januar 2020 um 22:47

[Zitat von Winni-Pu](#)

1 . Ich bekomme meine I Phone 11 einfach nicht via Bluetooth gekoppelt. Das System zeigt es mir zwar bei der Gerätesuche an, wenn ich dann aber "OK" wähle kommt das dass I Phone nicht kompatibel wäre.

Du hast wohl das Problem, dass dein T1 eine Premium-FSE verbaut hat, und die kann sich nur per rSAP verbinden. Das kann aber dein Iphone nicht, von daher kann es nicht funktionieren. Es gibt hier nur die Möglichkeit, dass du dein FSE-Steuergerät (unter dem Beifahrersitz) durch eines aus dem Passat 3C tauscht, dann kannst du auch dein iphone via HFP verbinden.

MfG

Hannes