

Verteilergetriebe austauschen

Beitrag von „jtroendle“ vom 2. Januar 2020 um 18:09

Sodele

ich bin dann mit dem Endoskop auf die "Verteilergetriebe" Oberseite gekrochen.

Original ist ein 0AD341012K verbaut. Somit stimmt mal meine Aussage das11 für die kleinen Motoren ist nicht.