

Achtung-Schild im Armaturenbrett

Beitrag von „Coronet“ vom 4. Januar 2020 um 14:03

Danke euch. Ich habe zwischenzeitlich entdeckt, wie man das weg bekommt. Es war nur der unterschiedliche Luftdruck in den Reifen.