

Motor läuft kurz und geht wieder aus

Beitrag von „Tiger1987“ vom 4. Januar 2020 um 22:57

Hallo nochmal,

inzwischen haben wir den neuen Injektor eingesetzt und nachdem die Abgase nach wie vor an dieser Stelle austreten haben wir den Injektor nochmal herausgenommen!

Beim Genaueren untersuchen der Aufnahme für den Injektor fiel uns auf das die Auflagefläche des Kupferrings nicht mehr plan ist!

Ich frage mich nun ob es eine Möglichkeit gibt, diese Unebenheit zu beseitigen oder ob ein neuer Zylinderkopf her muss!?

Hat dazu jemand Erfahrung?

Liebe Grüße

Dennis.