

# Auf zu neuen Ufern...Touareg?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 14. Januar 2020 um 17:28

[Zitat von FrankS](#)

Die Soft-Lack Oberflächen (Schalter und Blende des Navi- Systems) sind nicht besser als in anderen VW Fahrzeugen der entsprechenden Baujahre. Entweder ist der Lack schon ab oder so weich, dass er nur durch Angucken abfällt.

Bei meinem Facelift-T1 gibt es das Problem nicht, scheinbar wurde da wohl nachgebessert.

MfG

Hannes