

# **BKS 3.0TDI verliert Kühlwasser**

**Beitrag von „v8fahrer1“ vom 20. Januar 2020 um 11:46**

Moin zusammen,

mein BKS Motor verliert an einer Stelle Kühlwasser, das Loch ist lediglich stecknadelkopf groß und

nur unter Druck spritzt es dort raus.

War bei VW und wollte das Teil bestellen, aber der Herr war derart unfreundlich da, dass ich wieder raus bin.

Könntet Ihr mir verraten welche Teilenummer die markierte Leitung hat? Anbei ein Bild.

[Blockierte Grafik: <https://i.imgur.com/35GG42HI.jpg>]