

Empfindlichkeit Gestensteuerung

Beitrag von „msbteam“ vom 20. Januar 2020 um 21:41

Hallo Silvio,

die Sensorik, Elektronik musste getauscht werden, jetzt läuft es wieder☐