

Innenraumbeleuchtung hinten funktioniert nicht mehr

Beitrag von „-Dd-“ vom 29. Januar 2020 um 13:42

Hallo

Bin hier neu

Hab seit knapp einem Jahr mein T-reg ,

Baujahr 2006

V6 ,3,2 Liter 241 PS

Automatik

US Reimport

irgendwann im Herbst letztes Jahr hab ich festgestellt das die Innenraumbeleuchtung hinten nicht mehr geht , beide Seiten . Vorne funktioniert es einwandfrei.die Glühlampen sind io.

Kann man das irgendwo deaktivieren,was ich eventuell ausversehen getan habe ohne es zu wissen?

Im Handbuch finde ich dazu nix , mal davon abgesehen das in Englisch ist und ich nur das bißchen Schulenglisch kann.

eventuell kann mir hier jemand helfen