

Injektor ausgebaut und dabei Mutter versenkt!

Beitrag von „duck914“ vom 29. Januar 2020 um 18:52

Spott und Hohn kann ich gerade nicht ertragen!

Mir ist etwas ziemlich dämliches passiert.

Der letzte Injektor und die letzte Mutter beim Zylinder 6, ich kam kaum dran und dann ist mein Hocker weggerutscht und da ist es passiert 😞

Die Mutter ist im Zylinderkopf.

Hat einer eine Idee?

Bin über gute Vorschläge dankbar.

Grüße Marko