

Injektor ausgebaut und dabei Mutter versenkt!

Beitrag von „curio“ vom 30. Januar 2020 um 08:39

Ich nehme mal an in den Ansaugkanal?!

Wenn Ventil zu: Mal Versuchen mit Pressluft auszublasen (Alles andere Abdecken, wo sie dann wieder reinfallen könnte), oder Staubsauger mit Rüssel (Fangnetz einbauen) oder Stabmagnet

Wenn Ventil auf: Mal Pressluft durch die Injektoröffnung oder Staubsauger an Ansaugtrakt, dabei Injektoröffnung intervallweise Verschließen um Unterdruck/ Strömung herzustellen.

...ein billiges Bildschirmendoskop kann schon mal bei der Klärung der Lage helfen!

Viel Erfolg

Achim