

# Ölverlust Tandempumpe V10

**Beitrag von „dark-bunny“ vom 2. Februar 2020 um 23:22**

Pumpe muss gewechselt werden.

Spritzwand rechts ausbauen ,Motorsteuergeräte hinter der Spritzwand ausbauen, AGR und Ladeluftschlauch demontieren.

Pumpe selbst ist mit drei Schrauben befestigt und kostet 269,- € mit Dichtung von Pierburg.