

Knattriges Motorgeräusch - vorne links

Beitrag von „Blaz4net“ vom 3. Februar 2020 um 22:47

Hallo Freunde,

seit 2 Wochen höre ich ein Motorgeräusch in TII 245HP. Erkennt jemand das knattrig schwankend Geräusch? [Video-Link](#)

Das Geräusch kommt aus vorne linke Motorseite.

Der Riemen sieht gespannt. Manchmal ist das Gereusch gut zu hören und manchmal sogar nicht.

Danke für die Anweisungen!