

Weißer Rauch/Dampf bei hoher Drehzahl - Kickdown

Beitrag von „Todi“ vom 5. Februar 2020 um 11:44

Servus Ben,

vielleicht übt dein T schon für die nächste Papstwahl..... 😄😄

Ansonsten tippe ich auch auf Kondensat sofern der Kühlmittelstand in Ordnung ist/bleibt.

Gruß

Todi