

# **VW Toureg 3,0 V6 TDI BKS Motor starten wenn er kalt ist und wenn er anfängt warm zu werden hat er starke drehzahlschwankungen motor geht aus.**

**Beitrag von „Takis“ vom 8. Februar 2020 um 15:34**

Hallo, liebe Freunde,

ich habe vag-com Programm und möchte die injektoren die ich ersetzt habe neu codieren aber er will die zugrieffsberechtigung von mir das ist ein Code was ist damit gemeint wo finde ich den.

Grüsse

Takis