

# Heckstoßstange Touareg 7P

**Beitrag von „pe7e“ vom 12. Februar 2020 um 06:27**

Hi,

hat die NSL eine eigene Steuerplatine - sieht man da was? Oder misst der nur die Stromabnahme (dann könnte man mit einem Widerstand was basteln)?

Alternativ ist es bestimmt möglich mittels VCDS die NSL auf LED umzustellen - da gibt es vielleicht keinen Fehler mehr. Wenn ich mich recht entsinne gibt es da auch einen Eintrag...

Gruß + Daumen Hoch für die Arbeit 👍