

Heckstoßstange Touareg 7P

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 12. Februar 2020 um 12:13

Hallo pe7e,

ja die NSL hat anscheinend eine eigene Platine.

Deswegen dachte ich 12 V richtig gepolt und das hat sich erledigt.

Aber leider Nein 😞

Ich werde das mal mit VCDS überprüfen, wenn ich an eines heran komme 😊

oder weist Du zufällig noch in welchen Steuergerät...

Danke für die Info.

Gruß