

Startgeräusche Steuerkette

Beitrag von „pe7e“ vom 16. Februar 2020 um 13:09

Hi,

bei unserm neuen 7P hat es uns auch erwischt. Glücklicherweise haben wir noch Garantie und gerade mal 40 TKM gelaufen - d.h. Tausch des Spanners etc. kostenfrei. Dauer: 1 Woche 😞

Hoffe, dass nun Ruhe ist. War eigentlich der Meinung, dass ab 2013 nur verbesserte Kettenspanner verbaut wurden.

Ausgangspunkt vorher: [Ratter Ratter Ratter](#)

Und das Puzzle im Anhang.

Bisher ist das Rattern weg. Werde es aber im Blick behalten.

Gruß