

# **ABS Steuergerät und Drehzahlsensor**

**Beitrag von „Yannik“ vom 17. Februar 2020 um 19:33**

Guten Abend zusammen..

Hatte bei meinem T 7P diverse Fehler wegen unplausiblen Signal vom Drehzahlsensor.

Habe bereits Radlager und Sensor getauscht und neue Batterie eingebaut. Fehler bleibt ..

habt ihr noch Ideen?