

Lenkradheizung VW Touareg II

Beitrag von „AndiHH“ vom 18. Februar 2020 um 22:22

Moin,

so, das Rätsel ist leider gelöst. Es kann nicht funktionieren, da schon von Anfang an keine Sicherung verbaut ist. Was man jedoch noch installieren muss, muss ich noch klären. Leider.... Vielleicht kann mir da einer helfen, was ich noch so alles benötige...,

Viele Grüße

S as Modi