

# Lenkradheizung VW Touareg II

Beitrag von „AndiHH“ vom 19. Februar 2020 um 06:50

Moin Hannes,

das wäre schön und einfach, doch leider fehlt der obere Pin. Daher tippe ich, dass da noch die Verkabelung zum Streuergerät fehlt. In Etkä finde ich so nichts. 😞

Viele Grüße

Andi