

Frontkamera Round View

Beitrag von „Vornsitzer“ vom 20. Februar 2020 um 16:10

Ist zwar mein erster Beitrag aber vielleicht hilft es ja:

Hab das selbe Problem bei meinem auch während der Probefahrt feststellen müssen. Im Endeffekt handelt es sich wohl um ein typisches Problem da die Kamera jeglichen Einflüssen (Steine/Wetter) permanent ausgesetzt ist.

Bei mir wurde die Kamera bei VW getauscht und das gesamte System kalibriert. Jetzt läuft alles perfekt

Grüße