

# Drehzahl schwankt bzw. " sägt "

Beitrag von „kreuz as“ vom 25. Februar 2020 um 07:58

Abschließende Neuigkeiten.

Der Touareg lässt sich nicht mehr reparieren bzw. übersteigen die Reparaturkosten den Wert des Fahrzeugs.

Die eigentliche Ursache für den Fehler ist nicht gefunden worden, obwohl etliche Teile erneuert bzw. getauscht worden sind.

Die Werkstatt stand im regelmäßigem Kontakt mit den Ingenieuren aus Wolfsburg.

Das Fahrzeug stand jetzt ununterbrochen über ein halbes Jahr in der Werkstatt.

In dieser Zeit habe ich vom Verkäufer unentgeltlich ein Ersatzfahrzeug bekommen (neue E-Klasse).

Ich bekomme den vollen Kaufpreis zurück bzw. es ist mir ein sehr gutes Angebot für ein anderes gebrauchtes Fahrzeug gemacht worden, das ich nicht.

ausschlagen konnte. Jetzt wird es ein ML.

Vielen Dank an das Forum, aus dem ich sooo viele information lesen konnte. 👍

Gruß