

# Vorstellung und gleich Fragen zu Sensorproblemen

Beitrag von „Ludwig2“ vom 25. Februar 2020 um 12:35

Hallo Sierrakiller u. Jineo

vielen Dank für Eure Antworten. Habe natürlich auch schon versucht mich diesbezügl. einzulesen bzw. schlau zu machen.

Bin auch absolut zufällig auf einen Beitrag zu dem ominösen Luftgütesensor gestossen, wo von einem nicht verbundenen Stecker die Rede war. Ein User hatte dann gemutmaßt, dass soetwas gelegentlich vorkommt, wenn die Windschutzscheiben ausgetauscht werden müssen. Dazu muss dieser Stecker anscheinend gelöst werden und wird dann manchmal vergessen wiederverbunden zu werden.

Habe gestern abend nochmal bei meinem nachgesehen - Stecker war abgezogen! Bingo! Der Verkäufer von meinem hat mir u.a. erklärt, dass die Windschutzscheibe erst kürzlich wegen eines Steinschlages den der TÜV monierte, getauscht wurde. Der Teufel steckt manchmal wirklich im Detail!

Mal sehen, ob dieer Fehler beim nächsten mal Auslesen, verschwunden ist.

Wegen den Türgriffsensoren u. d. Antenne muss ich erst nochmal in mich gehen. Habe gelesen, dass zum Griff- bzw. Antennentausch die komplette Türinneverkleidung u. Halteplatte demontiert werden muss. Davor habe ich irgendwie zuviel Respekt, obwohl ich kleinere Reparaturen, nicht nur am Auto, so gut es geht, selbst erledige.

Danke nochmal u. allzeit gute Fahrt