

Update Getriebe- und Motorsteuerung verfügbar für Fahrzeuge mit Modelljahr 2019

Beitrag von „coala“ vom 29. Februar 2020 um 13:01

Servus Jörg,

ja, hatte auch gehofft, dass sich wenigstens zum Modelljahr 2020 da was ändert. Aber leider Fehlanzeige, das Ganze ist nach wie vor nur schönwettertauglich.

Erst diesen Donnerstag wieder, bei leichtem Schneefall auf der Fahrt von Freising nach Erding, sind innerhalb kurzer Zeit die Assistenzsysteme ausgestiegen, welche den Radarsensor zusätzlich benötigen. Ursache: Nur leichte Schneeanammlung auf dem VW-Logo am Kühlergrill, max. 3 mm stark. Diese Blende ist nach wie vor nicht beheizt, so dass das vorprogrammiert ist. Man achte auch auf die Uhrzeit, das regelt sich nicht mehr von selbst, auch nicht, wenn längst kein Schnee mehr fällt. Ein schlechter Witz, anders kann man das leider nicht sagen, zumal VW diese Probleme längst im Detail bekannt sind.

[IMG_2071.jpg](#) [IMG_2073.jpg](#) [IMG_2077.jpg](#) Grüße

Robert