

# **ABS Lampe brennt nach Bremsenwechsel**

**Beitrag von „balibalu“ vom 4. März 2020 um 19:52**

ja selbsteinbau bin ja neu hier weiss ja nicht was du wissen müsstest.

laut Diagnosegerät 02053 Fehler

und 05701 Fehler