

Touareg R50 mit Elektrik Problemen

Beitrag von „euerdj“ vom 5. März 2020 um 16:31

Schönen Guten Tag an Alle.

Ich bin stolzer Besitzer eines Touareg R50 5.0 V10 mit sage und schreibe 93.000km gelaufen. Komme aus Niedersachsen bin 25 Jahre alt.

Und benötige ihn für etwas Tragkraft an der AHK.

Ich lese schon seid einiger Zeit hier im Forum mit und habe schon ordentlich was am Dicken erledigt. Danke dafür an alle ! 😊😊 Das Organversagen alla Oxidation unterm Teppich war absolut der richtige Tipp.

Nun habe ich noch einige Fehlermeldungen in den Steuergeräten stehen. Unter anderen Warnblinker, Scheibenwischer, Lichtschalter, elek. Heckklappe, Luftfahrwerk.

Den VCDS Ausdruck füge ich später an.

Mit freundlichen Grüßen euerdj

Edit* 23:33 uhr - 05.03

Lenkwinkelsensor sollte sich anlernen -> Batterie war ab.

Tanken müsste ich.

Fahrwerk zeigt neuerdings einen Fehler (rot). Schätzungsweise Vorderachse Bälge. Sackt nach etwas Standzeit ab.

STG.37 Lässt sich löschen.

STG.56 Lässt sich ebenfalls löschen.

STG.57 Bleibt.

Heckklappte Grundstellung hat vorhin nicht funktioniert.

STG.52 Ist nicht erreichbar.

Nach einer Probefahrt hat er vorne Beifahrerseite Gequalmt. Öl hat sich etwas rausgedrückt und ist am Krümmer verbrannt.

Tandempumpe, Ventildeckel oder evtl. Turboleitung.

Es bleibt spannend.