

# War's das jetzt mit meinem Touareg?

**Beitrag von „Artur1305“ vom 5. März 2020 um 20:48**

Ich persönlich würde erst mal nur die Wasserpumpe tauschen und einen Ölwechsel machen. Ohne Kopfdichtung usw. Die Wasserpumpe wird über ein Zahnrad angetrieben. Wenn da aus der Eingangswelle der Pumpe Wasser Austritt läuft das in die Ölwanne mit rein und dann hat man dieses Schadensbild.