

Kalte Luft B-Säule

Beitrag von „coala“ vom 9. März 2020 um 10:29

Zitat von Fant

[...] Noch eine kleine Zusatzfrage: Bei mir knarzt die Kunststoffverblendung der rechten Luftausströmdüsen in der Heizphase zwischendurch sehr stark. Ist das bei Euch auch so? Solche Geräusche hatte ich bei meinem 7P nicht.

Servus Marco,

das ist bei meinem Exemplar (12/2019) leider genauso und beim Vorgänger aus 08/18 war es nicht anders 🙄. Am schlimmsten ist es aber im Sommer, wenn das in der Sonne aufgeheizte Fahrzeug dann nach dem Start abkühlt und kalte Luft durch den entsprechenden Ausströmer rauscht. Hartplastik passgenau aufeinander zusammengesteckt, verursacht halt leider Ausdehnungsgeräusche, das ist hier meiner Ansicht nach ungünstig gelöst und der Fahrzeugklasse keineswegs angemessen.

Grüße
Robert