

# Dämpferverstellung - Elektr Problem

**Beitrag von „BC-Matze“ vom 9. März 2020 um 17:47**

Hab bei meinem Dicken das Problem, dass er meckert, dass das „Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts“ Probleme macht.

Genau genommen „eletrischer Fehler im Stromkreis“.

(Siehe Bild)

Jetzt ist die Frage, ist vllt nur der Kabelbaum defekt?!

Den er pumpt ganz normal und er fährt ohne Probleme hoch und runter.

Ich vermute dass der Stecker defekt ist. Und ich suche den Kabelbaum der da drauf kommt (siehe Bild 2)