

Navi im Kombiinstrument ist weg?!

Beitrag von „BC-Matze“ vom 10. März 2020 um 17:26

Hello 😊

Hab nichts im Hidden Menu getan. Hab lediglich die Werkseinstellungen im RNS 510 zurückgesetzt.

Navi usw funktioniert auch ohne Probleme. Alles schick soweit.

Wie du sagst - Navi Anzeige in der MFA verschwunden.

Habe auch über die MFA Einstellungen nichts finden und folglich aktivieren können.