

Stecker für Xenon- Scheinwerfer erneuern

Beitrag von „Derrick“ vom 11. März 2020 um 15:13

ich weiß gerade nicht wie es beim Touareg aussieht, aber bei meinen anderen Fahrzeugen aus dem VW-Konzern ist in diesen Stecker noch eine Sicherung verbaut, die vorm ausspinnen der Kontakte erst gelöst werden muss.

Ist häufig so eine lilafarbene Plastikklammer die um einige mm zur Seite geschoben oder entfernt werden muss.

Zum ausspinnen lohnt es sich ein paar € in ein vernünftiges Auspinnewerkzeug zu investieren.

Spart Zeit, Nerven und schont die Kabel und Pins...