

Vibrationen ab 140km/h auf der ganzen Karosse

Beitrag von „Hannes H.“ vom 14. März 2020 um 08:37

Hast du das Kardanwellenmittellager auch ansehen lassen? Das ist meist der Grund für solche Vibrationen.

Vorsicht: Bei VW gibt es nur die ganze Kardanwelle, es gibt im Zubehörhandel das Lager als Ersatzteil bzw. gibt es (ich glaube der Typ heisst Kawemila oder so ähnlich) eine Reparaturlösung, die in 5 min erledigt ist.

MfG

Hannes