

# V10 Servopumpe

**Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 19. März 2020 um 16:26**

Hallo lieber Touareg Besitzer,

Mein Touareg V10 macht beim lenken unschöne Geräusche, er Jault er hat jetzt genau 200.000 gelaufen und denke das die servopumpe nicht mehr gut ist.

Ich habe schon gelesen das der Ausbau nicht ganz ohne ist, habe eine Hebebühne zur Verfügung und möchte um kosten zu sparen mit ein bekannten gelernte kfz Monteur die Pumpe tauschen.

Meine Frage : hat jemanden dies schon gemacht und kann er ein kleiner Leitfaden geben wie dieses möglich ist ohne dem ganzen Motor aus bauen zu müssen.

So wie ich gesehen habe Sitz die Pumpe an der Fahrerseite ca unter dem Turbo oder ?

Wäre für euer Hilfe sehr dankbar