

PDC für Touareg 7 L R Line

Beitrag von „Cesa005“ vom 20. März 2020 um 16:36

Hallo Liebe Gemeinde,

Ich habe ein Problem, und zwar ich möchte meine Stoßstange wechseln, werde die RLine Stoßstange einbauen, dabei ist mir aufgefallen das ich 2 Sensoren, (Die scheinen grösser sein als die anderen fehlen, kann mir jemand sagen was da genau fehlt ? ich habe ein Bild hinzugefügt und in Rot markiert das was ich meine.

Vielen Dank im Voraus.