

Bluetooth Audio Streaming geht nicht

Beitrag von „andygerats“ vom 22. März 2020 um 17:58

Hallo zusammen - ich hänge mich hier mal ran um keinen neuen Beitrag auf zu machen.
T2 von 2016 mit oben beschriebenem Problem.

Premium FSE wurde damals bei der Konfiguration vergessen.

FSE dann bei VW mit Kufatec nachgerüstet.

Bluetooth Audio Streaming geht bis heute nicht, interessiert meine Eltern aber auch wenig. Da wir in Kürze durchrotieren, interessiert es mich nun aber.

Wer kann mir denn im Raum Aachen / Köln oder Stuttgart mit der notwendigen Konfiguration im Green Menü aushelfen?

viele Grüße & bleibt gesund,

Andy