

Alltrack vs. Touareg - Grüße aus dem Süden

Beitrag von „coala“ vom 23. März 2020 um 12:56

Servus,

der 7L hat definitiv keine "Segelfunktion", diese Funktionalität hielt erst zum Facelift des 7P Ende 2014 Einzug. Wenn Motor und Getriebe auf regulärer Betriebstemperatur sind, dann ist dieses Verhalten nicht normal. In der Warmlaufphase hingegen schon, da müsstest du mal drauf achten, falls nicht schon geschehen.

Grüße

Robert