

Winter und Automatikgetriebe

Beitrag von „Peter.trauth“ vom 30. März 2020 um 10:21

ich habe im Januar meinen alten Touareg (Bj. 2008 mit Schaltgetriebe) gegen einen Touareg II (Bj. 2017 mit Automatikgetriebe) ausgetauscht.

Bei meiner 1. Alpenfahrt ist mir folgendes passiert:

Ich wollte aus einer eingeschneiten Parklücke rückwärts rausfahren. Das Auto versuchte es kurz und forderte mich dann via Display auf auf P zu schalten. Außerdem zeigte es an, daß die hintere rechte Türe nicht zu sei, was aber nicht stimmte. Zudem hatte ich keinerlei Vortrieb mehr, egal wieviel Gas ich gab, alle 4 Räder standen still.

Ich habe dann eine Mindermenge Schnee/Eis hinter dem linken Hinterrad beseitigt. Danach konnte ich rausfahren. Das ganze mutet lächerlich an. Mit dem alten Touareg wäre ich da einfach drüber gefahren. In der Bedienungsanleitung finde ich leider keinerlei Erklärung bzw. Handlungsanweisung dazu. Wissen sie einen Rat wie ich künftig mit so etwas umgehen kann?