

# Türpappen hinten locker

**Beitrag von „Franks“ vom 13. April 2020 um 16:19**

Hallo allerseits,

gestern habe ich nach langer Zeit mal wieder im Fond meines Touaregs gesessen und beim Zuziehen der Tür musste ich feststellen, dass die Türinnenverkleidung locker ist. Genauer gesagt, im hinteren Bereich, also in Richtung C-Säule, scheint sie oben, an der Fensterleiste, entweder nicht richtig eingehängt zu sein oder irgendein Klipp ist gebrochen. Auch ist der Spalt zur Scheibe etwas größer als im vorderen Bereich (B-Säule). Was mich aber dann noch mehr gewundert hat: Es ist auf beiden Seiten so. Aber nur hinten.

Ich selber habe die Türpappen noch nie unten gehabt. Vor ein paar Monaten was das Auto mal beim Sattler und hat einen neuen Himmel bekommen - aber dafür müssen ja wohl kaum die Pappen ab. Ansonsten bin ich nur beim normalen Service beim Händler gewesen, aber da gibt es vermutlich auch keine Wartungsarbeiten, bei der die Dinger runter müssen?

Vielleicht is es dann wirklich eine Halterung, die nach 15 Jahren aufgegeben hat und dann an beiden Seiten gebrochen ist? Vielleicht können mal die anderen Besitzer eines 7L nachschauen, ob das mehrfach vorkommt? Man merkt es ganz leicht, einfach von innen die hinteren Türen zuziehen, es klappert dann stark und wenn man im hinteren Bereich der Türverkleidung zieht dann wackelt es und man kann sie 5mm oder so vom Fenster weg ziehen.

Gruß

frank