

Öl im Kühlwasser V10

Beitrag von „Derrick“ vom 14. April 2020 um 10:43

Beim V6 TDI von meinem Bruder war es der Ölkühler.

Im schlimmsten Fall könnten es natürlich die Kopfdichtungen sein...

Ein normales Unterdruckbefüllgerät mit Venturidüse tut es zum befüllen auf jeden Fall, verwende ich auch.

Zum Spülen vom Kühlsystem kann man Wasser mit aufgelösten Reiniger für die Geschirrspülmaschine verwenden.

Schäumt nur wenig, ist ordentlich Öl- und Fettlösend und kostet kaum was...

Danach noch mal mit sauberem Wasser spülen und dann das System neu befüllen.