

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Guterjunge3“ vom 17. April 2020 um 19:39

Guten Abend zusammen,

ich habe an unserem Touareg mühsam die RFK nachgerüstet... wer das schon mal gemacht hat weiß was man alles zerlegen muss.

Das hat einige Stunden und Nerven gekostet.

Nun ist alles drin, Steuergeräte programmiert aber das RNS interessiert das überhaupt nicht beim Einlegen des Rückwärtsganges.

Da ich alles probiert habe und keinen Fehler finden kann bin ich über den RFK-Fix gestolpert.

Kann mir den jemand zukommen lassen? Das ist so meine letzte Hoffnung...

Vielen Dank im Voraus!

MFG

Dennis