

Schöne Grüße aus Kerpen

Beitrag von „coala“ vom 18. April 2020 um 09:13

[Zitat von poetti](#)

[...] Aber sagt mal, was ist denn mit der Hupe?? Habe die letztens erstmalig benutzt und musste soo lachen. Hab gedacht, die ist kaputt [...]

Servus,

wie schon geschrieben wurde, beim 7L kein unbekanntes Problem. Noch etwas präzisiert: Es sind zwei Hupen verbaut, mit jeweils unterschiedlicher Tonhöhe. Geht der "Tieftöner" kaputt, klingt die verbleibende Kollegin noch etwas unpassender zum Fahrzeug als beim Ausfall der Hupe mit der höheren Frequenz. In jedem Fall aber recht jämmerlich.

Die Hupen sind im Bereich hinter dem Stoßfänger verbaut und nicht ganz so gut zugänglich. Sicherheitshalber würde ich deshalb in jedem Fall gleich beide Hupen tauschen, am besten gegen andere, sonst könnte dich der Ärger evt. wieder einholen.

Es gibt zum Austausch schon einige Themen, [hier](#) zum Beispiel solltest du ausreichende Infos finden. Alternativ mit der Suche nach "Hupe defekt" oder "Ausfall Hupe" stöbern.

Grüße

Robert