

Rost am Kofferraum/dritte Bremslicht

Beitrag von „steuler“ vom 19. April 2020 um 09:49

Hallo Gemeinde.

Vor ein paar Wochen habe ich im Breich der dritten Bremsleuchte Rost entdeckt. Also ab zum Lackierer und ein paar Angebote einholen. Jetzt habe ich aber von allen Lackierern die Info erhalten, dass das ein alt bekanntes Problem beim Touareg und auch allgemein bei VW sei und ich mich mal im Internet darüber informieren soll. Vielleicht gibt VW ja was dazu ☐☐. Kennt jemand von euch das Problem und hat mit VW eine Lösung gefunden?